

Montbernier - Mozas - **Les Coteaux** - Charbonnières

Réunions, visites, projets, suggestions, commentaires...

2MC2 Infos

# CONSEILS DE QUARTIER

Bourgoin-Jallieu

Année 2022 - N°02

Février 2022

Les visites de  
quartier

**Les Coteaux**



[Conseil.quartier.2mc2@gmail.com](mailto:Conseil.quartier.2mc2@gmail.com)



[Conseil.Quartier.2mc2](https://www.instagram.com/Conseil.Quartier.2mc2)



[Conseil Quartier 2MC2](https://www.facebook.com/Conseil.Quartier.2MC2)



<http://bj.montbernier.free.fr/>

### Editorial

## Les visites de nos quartiers

### Aujourd'hui : Les Coteaux

**L'**état des lieux de nos quartiers a débuté le 22 janvier avec Montbernier.

Samedi 29 janvier c'est au tour des Coteaux : Belle Rive, La Rivoire, le Plateau, Montauban, Le Bourselas, Le Bois de la Casse et la Bâtie, un secteur particulièrement étendu.

Au cours de cette visite nous avons retrouvé bon nombre de dysfonctionnements ayant déjà fait l'objet de fiches de signalement lors du précédent Conseil de quartier.

Le riche travail « d'archéologie » réalisé par notre guide, Bruno Barbe, nous a permis de redécouvrir les vestiges de notre patrimoine qui a malheureusement en grande partie disparu!

Une jolie promenade de plus de 6 km!



Pour le bureau du CQ 2MC2

Floriane Fernandez - Présidente

### 3 Itinéraire emprunté



### 4 à 8 Routes et chemins



### 9 Patrimoine et curiosités




### 10 Rosière

# QUARTIER DES COTEAUX

## CQ 2MC2

### Itinéraire emprunté



# QUARTIER DES COTEAUX

## CQ 2MC2

### Routes et chemins

Page 4

#### Lotissement Engelvin

##### Accès (entrée et sortie)

La rue de Belle Rive et la rue Engelvin doivent être sécurisées (jusqu'au cimetière pour la rue de Belle Rive)..



#### Parking rue de Belle Rive

##### Matérialiser ce nouveau parking

Sécuriser l'arrêt de bus et ajouter une poubelle publique (en plus du ramassage des déchets).  
Changer le poteau qui a été rafistolé.



#### Rue de Belle Rive

##### Sécurisation de la rue de Belle Rive

Ligne blanche discontinue pour accéder aux propriétés insuffisamment marquée voir inexistante : revoir le traçage des pointillés.  
Passages protégés disposés de manière aléatoire...



#### Rue de Belle Rive

Evacuation des eaux pluviales à sécuriser.  
L'ancienne protection (parpaing) a disparu.



#### Rue du Belvédère

#### L'aménagement de cette rue n'est toujours pas terminé...

Au 2/3 refaite, où en est l'acquisition de la parcelle bloquant les travaux d'aménagement? Tronçon de la rue de Bellevue à la rue de Belle Rive : absence d'éclairage public (Capi) en particulier au niveau du carrefour, absence de trottoirs, enrobé à revoir...



Rue du Belvédère



Rue du Belvédère : électricité, fibre, problème de sécurité, câblage déplorable à reprendre sur ce poteau ...

Proposition de création d'un espace avec muret pour les poubelles et un poteau de signalisation à réinstaller.



Rue du Belvédère



Rue du Belvédère



Rue du Belvédère

#### Rue du Belvédère

##### Croisement avec la rue de la Rivoire

Les bus détériorent la bordure de trottoir car ce dernier, trop large, empiète trop sur la chaussée.



#### Chemin du plateau

**Vitesse** excessive des voitures.  
Des câbles d'installation de la **fibres** traînent sur les poteaux



#### Rue de la Rivoire

##### Une source se déverse sur la chaussée

La chaussée devient glissante, surtout en période de gel...



#### Rue de la Rivoire

**Trottoirs** partiels à partir du croisement avec la rue du Belvédère, au niveau des travaux réalisés pour l'écoulement des eaux pluviales. A poursuivre en haut et en bas de la rue après accord technique de la CAPI qui devait réaliser des travaux au préalable.

**Eclairage** public perfectible rue de la Rivoire.

#### Rue de Montauban

**Chaussée** très déformée suite à réalisation évacuation des eaux pluviales.  
Pas de **trottoir** sur toute la partie haute



#### Rue de Montauban

**Voie très étroite** et il manque une quille sur l'une des évacuations d'écoulement des eaux pluviales.  
Pas de trottoir.



#### Rue de Montauban

**Chaussée très étroite** encore au niveau des enrochements



#### Rue de Montauban

Le bas de la rue est aménagé : chaussée en bon état et présence de trottoirs!



# QUARTIER DES COTEAUX

## CQ 2MC2

### Routes et chemins

Page 8

#### Rue de Montauban

**Maison fortement dégradée** en reconstruction mais son état d'effondrement inquiète : un arrêté de péril serait-il nécessaire?



#### Rue Jules Ferry

**Réseau électrique:** des câbles pendent au centre de la route et au pied d'un poteau...



#### Rue de Montauban

**L'ancien lavoir est à l'abandon...**




#### Bois de la Casse

La mise en place de barrières afin d'interdire l'accès aux véhicules motorisés a été très efficace.




### Notre patrimoine

Notre patrimoine a disparu...sans concertation !



Pigeonnier du Tonkin ou Tour Eiffel..  
Rue de Montauban



Fontaine rue  
Jules Ferry

### Rue de Funas

Ancien octroi : poser une plaque patrimoniale et le mettre un peu plus en valeur.



Ancien octroi



Vestiges du socle du pigeonnier

# QUARTIER DES COTEAUX

CQ 2MC2

*Patrimoine, curiosités, points remarquables*

Page 10



**Les Coteaux**

**c'est aussi l'étang de Rosière...!**